



Instrukce k instalaci čtverců Grand-Fitness

Obecné instrukce

Doporučujeme, abyste si připravili plán instalace. Tímto způsobem zjistíte jaké přesné množství k pokládce potřebujete a zabráníte tak plýtvání materiálu. Odřezky tvoří většinou 5-10% plochy celé podlahy, záleží však na rozměrech místnosti, kde se podlahová krytina pokládá.

Pokládka

Čtverce potřebují minimálně 24 hodin, aby se aklimatizovaly na teplotu, která je v místnosti. S ohledem na roztažnost a stahování gumy musíte počítat se změnou rozměrů max. o +/- 1.5%. Tolerance v tloušťce čtverců je +/- 8%.

Jelikož je na skladě permanentně vlhké prostředí, mohou se objevit změny ve velikosti čtverců. Objevit se mohou i mírné změny barevnosti způsobené plísňemi. Čtverce musí být uskladněny v suchém prostředí a s dostatečnou cirkulací vzduchu. Nejpozději po dvou měsících odstraňte ochranou fólii.

Lepení

Doporučujeme lepit čtverce dvousložkovým lepidlem. Čtverce a plocha, na kterou se budou čtverce nanášet, musí být zcela suché.

Udržování

Uvolněné částečky by měly být pravidelně odstraňovány pomocí koštěte nebo vysavače. K čištění podlahy můžete použít i neagresivní čistič. Nemáčejte podlahu příliš, voda může zatéct do spár.